



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP J3680 - Barulho estrando na Engrenagem

Subject: Re: HP J3680 - Barulho estrando na Engrenagem

Enviado por: ASC

Enviado em: 07/07/2012 13:39:41

Ola amigo! Esse tipo de problema na maioria das vezes é atuador trincado, para verificar melhor o atuador retire ele fora da mauquina e veja como ele esta, se tiver bom de uma olhada tambem na emgrenagem de tração do carro de limpeza pode ser que algum dente tenha quebrado. Boa sorte