



Forum: LASER

Topic: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!

Subject: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!

Enviado por: juniorni

Enviado em: 11/07/2012 22:30:44

Amigos, esta impressora chegou com um defeito que agarrava o papel na saída da impressora, após passar pelo fusor, descobri que a engrenagem do delivery estava com uns dentes gastos. Após trocar, eu resolvi que como ela esta estava desmontada, limpar e lubrificar a película fusora, agora o papel qd passa pelo fusor, a metade fica presa e vira um leque no restante que não chega a entrar no fusor.

Retirei o fusor e vi que o rolo pressor parece q está deslizando em falso quando faço uma certa pressão no papel.

Alguém pode me dar alguma dica de onde posso ter errado?

Será q excesso de lubrificante na película faz isto acontecer?

Abraços