



**Forum: LASER**

**Topic: hp laserjet m1120**

**Subject: Re: hp laserjet m1120**

Enviado por: oguh

Enviado em: 12/07/2012 08:32:10

Citando:

Giovanniw escreveu:

Confere a procedência dos chips. Limpe os contatos na máquina. Observe se encosta no chip o atuador da máquina.

Realmente o chip não estava encostando no atuador, fiz uma adaptação e ficou tudo certo, agradeço a todos.