



Forum: LASER

Topic: Erro ML-2010

Subject: Re: Erro ML-2010

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 12/07/2012 18:51:08

A engrenagem do registro costuma abrir(sair do lugar), acontecendo exatamente isso