



Forum: LASER

Topic: Erro ML-2010

Subject: Re: Erro ML-2010

Enviado por: renansd

Enviado em: 20/07/2012 14:36:54

Pessoal,

O cartucho que to usando está Ok. (funciona em outra impressora perfeitamente).

Esse "travamento" ocorre logo assim que o papel aciona o sensor de papel que fica na placa fonte.