



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: KYOCERA KM-1820 QUEIMANDO TERMISTOR

Subject: KYOCERA KM-1820 QUEIMANDO TERMISTOR

Enviado por: VANGLES

Enviado em: 27/07/2012 17:01:30

OI PESSOAL! ESTOU COM UMA COPIADORA KYOCERA KM-1820, QUE ESTÁ QUEIMANDO O TERMISTOR DA FUSÃO, JÁ TROQUEI O TERMISTOR E ELE QUEIMOU DENOVO. ALGUÉM PODE ME DIZER QUAL O COMPONENTE QUE POSSA ESTAR CAUSANDO ESTA QUEIMA