



Forum: LASER

Topic: Cilindro Samsung clx-3175n

Subject: Re: Cilindro Samsung clx-3175n

Enviado por: Visitante

Enviado em: 04/08/2012 07:30:35

Esta que fotografei é de um conjunto de belt, que teve a esteira rasgada.

Verifiica se já não foi colada com bonder.