



**Forum: LASER**

**Topic: Brother 5340 - Varistor ZNR V14241U**

**Subject: Re: Brother 5340 - Varistor ZNR V14241U**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 06/08/2012 20:39:51

Tenho uma scx4200 que aconteceu de ligar em 220v. O varistor queimou e queimou o fusível também. Coloquei outro fusível mas deixei sem varistor. Fiz um jump e está até hoje funcionando. Só não pode ligar mais em 220volts