



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300 Furando fita

Subject: Re: LX 300 Furando fita

Enviado por: zezo

Enviado em: 09/08/2008 20:34:40

Já deram as dicas. Mas Minha Opinião é: Trocar a Cabeça e de preferencia usar fita de alta densidade (fita para 24 agulhas) Essas LX Apresenta muito isso devido a desgaste da parte mecanica.

Citando:

Coninfo escreveu:

olá amigo verifique a cabeça de impressao ou ate mesmo as emgrenagens do tracionador da fita as vezes a fita na está correndo correto ai pode danificar a fita..

Espero em ter-lo ajudado.

flow abraço