



Forum: LASER

Topic: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Subject: Re: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Enviado por: gahajj

Enviado em: 14/08/2012 13:17:41

Citando:

yasilver escreveu:

Pessoal do forum estou com Xerox Phaser 3100 MPF que ao ser ligada nao inicializa e da erro de temperatura do unidade fusora. Ja desmontei o equipamento e verifiquei a unidade fusora a resistênciã esta dando continuidade nao esta partida verifiquei o termostato aparentemente esta bom, alguem tem mais alguma ideia do que possa esta fazendo ocorrer este erro ou qual e o o valor aproximado da resistencia da unidades fusora para verificar se esta queimada?

Desde ja agradeço a todos.

yasilver, vc conseguiu resolver o problema de sua impressora? Estou com uma Xerox 3100 que tb esta apresentando o mesmo defeito. Fiz o procedimento no menu, mas não adiantou...