



Forum: LASER

Topic: HP Color Laserjet CP 1025

Subject: Re: HP Color Laserjet CP 1025

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 23/08/2012 19:00:28

A movimentação do toner não ficou comprometida de alguma forma? Talvez quando tiver pouco toner no cartucho essa engrenagem fará falta.