



Fórum Impressoras...

Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP LASERJET M1120

Subject: Re: HP LASERJET M1120

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/09/2012 21:07:35

O papel com umidade pode causar isso.