



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DCP 8085 DN

Subject: Re: DCP 8085 DN

Enviado por: maziero

Enviado em: 27/09/2012 12:12:08

Isso acontece pq o fusor esta esquentando muito....se esse defeito pode acontecer depois de uma grande quantidade de impressão ou se o termostato do fusor estiver preso.....se vc abrir o fusor vai ve q dentro dele tem um termostato com um objeto pretinho dentro aquele objeto te q fica meio solto la dentro se ele estiver preso com uma chave de fenda de uma empurrada de leve para cima de modo q ele fique solta mas nao escape do termostato....se otermostato voltar a colar eu aconselho a troca do fusor. 🍷

...espero te ajudado