



Forum: LASER

Topic: t 642 erro 927

Subject: Re: t 642 erro 927

Enviado por: Sidneipara

Enviado em: 28/09/2012 11:44:38

Amigo, verifique os RESISTORES R29 e R29 (R30 smd 10ohms) ambos de 33 OHMS se estão OK. Isso depois que VS verificar se os três fios do Coeeler estiver ok. Verificar também se não há mau contato no CONECTOR "M FAN". oK, abç e boa sorte.