



Forum: LASER

Topic: HP LASER 2420D- ERRO DE IMPRESSORA 59.5

Subject: HP LASER 2420D- ERRO DE IMPRESSORA 59.5

Enviado por: gservice

Enviado em: 01/10/2012 10:40:45

Amigos

To com esta maquina dando este erro, antes de mexer nao tracionava papel (eixo do pickup quebrado) apos troca e montagem, ao ligar ela da um TIC no motor ,o cooler gira, e da erro de impressora 59.5. ja olhei tudo, s conexões estao ok.;

alguem teria alguma dica

obrigado

gservice