



Forum: LASER

Topic: HP LASER 2420D- ERRO DE IMPRESSORA 59.5

Subject: Re: HP LASER 2420D- ERRO DE IMPRESSORA 59.5

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 01/10/2012 18:56:26

Refaça todo o procedimento da troca do rolo de alimentação. Talvez passou algo despercebido