



**Forum: LASER**

**Topic: LEXMARK E-260**

**Subject: Re: LEXMARK E-260**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 15/10/2012 16:49:50

Pode ser problema no sistema fotocondutor ou unidade laser ou os sensores.