



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Atualização do firmware não passa dos 30%

Subject: Atualização do firmware não passa dos 30%

Enviado por: castelo

Enviado em: 27/10/2012 22:31:09

Olá pessoal,

hoje, por volta das 16:00 verifiquei que tinha uma atualização do firmware da minha Epson TX235W multifuncional, bem, conforme orientação da tela de atualização, fiz todo o procedimento. Nessa tela dizia que a atualização demoraria em torno de 15 minutos. Minha internet é de 10 mega, o que seria bem rápido mas para minha surpresa até agora ainda não concluiu a atualização (só 30%). Gostaria de saber como devo proceder, espero, cancelo ou quebro a impressora(brincadeira)? Obs: não houve interrupção de energia nem problema com a rede, pois, estou desde as 10:00 da manhã na rede.

Obrigado.