



**Forum: VENDA DE PEÇAS**

**Topic: HP LASERJET M1522N NO PAINEL FICA SOMENTE Hewlett-Packard direto**

**Subject: Re: HP LASERJET M1522N NO PAINEL FICA SOMENTE Hewlett-Packard direto**

Enviado por: VANESSAFS

Enviado em: 29/10/2012 13:07:16

BOA TARDE AMIGOS,  
ESTE DEFEITO É OCASIONADO PELA PLACA FORMATTER, TAMBÉM PEGUEI EM CASOS RAROS DE SER A PLACA DE FAX PARA OS MODELOS QUE SUPORTAM NESTE MODELO OS DEFEITOS MAIS COMUNS OCASIONADOS PELA PLACA FORMATTER SÃO:

NÃO INICIALIZA, TRAVA NO LOGOTIPO HP.

ERRO DE SCANNER 5.

PAINEL NÃO ACENDE.

TRAVA O PAINEL APÓS UM TEMPO LIGADA.

INICIALIZA SOZINHA.

E AO MANDAR IMPRESSÃO VIA MICRO, INICIALIZA SOZINHA.

ESPERO TER AJUDADO.