



Forum: LASER

Topic: HP LJ P2055 NÃO FIXA O PÓ NO CENTRO DA FOLHA

Subject: Re: HP LJ P2055 NÃO FIXA O PÓ NO CENTRO DA FOLHA

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 14/11/2012 08:46:20

Troque a graxa usada por uma de maior temperatura, use pasta térmica no sensor temperatura e dê uma pressão a mais nas molas.