



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: lexmark e360dn atolamento !!!

Subject: Re:

Enviado por: action

Enviado em: 29/11/2012 12:04:31

consegui uma placa logica e uma placa fonte troquei e não deu em nada troquei o fusor também e mesmo assim continua atolando na opção duplex , consegui uma outra maquina igual que está funcionando normalmente troquei tudo só não troquei as engrenagens porque alem do trabalho que vai dar sinceramente não deve ser isso e a carcaça e continua com problema .
bom com certeza esse é um caso bem estranho, vou montar a outra maquina com as peças que tirei quem sabe dá uma iluminada na mente !!!