



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Problemas com minhas Maquinas: Laser Jet CM1015 e DCP8065

Subject: Re: Problemas com minhas Maquinas: Laser Jet CM1015 e DCP8065

Enviado por: s3ng1r

Enviado em: 06/12/2012 20:11:50

Sim grande amigo obrigado,
a mancha horizontal da brother realmente me parece tonner, mas a vertical deve ser o fusor que eu mesmo vou trocar com um video do you tube

mas o problema da HP me parece alem de tonner, mas enfim vou fazer o que você diz, vou trocar todos,

será que poderia ser a esteira? gostaria de uma ajuda pra troca-la

novamente agradeço

abçs