



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother mfc-8890dw

Subject: Re: brother mfc-8890dw

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 07/12/2012 08:59:44

Não precisa trocar o termistor por isso. Coloque o filamento central passando por dentro, que resolverá seu problema, se o problema for termistor