



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: sansung clx 3175n

Subject: Re: sansung clx 3175n

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 07/12/2012 09:22:27

Se não for o conector da porta lateral,o problema provavelmente é no laser.