



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: sansung clx 3175n

Subject: Re: sansung clx 3175n

Enviado por: avda

Enviado em: 07/12/2012 09:52:17

Citando:

Giovanniw escreveu:

Se não for o conector da porta lateral,o problema provavelmente é no laser.

O QUE PODE ACONTEÇER COM ESSE CONECTOR LATERAL COMO TESTA LO