



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: impossível imprimir DE brother 8085

Subject: Re: impossível imprimir DE brother 8085

Enviado por: fabri

Enviado em: 07/12/2012 16:15:15

Ola amigo! Depois que voce trocou o termistor, voce resetou a maquina? Nesse caso como voce trocou o termistor, voce tambem tera de resetar o fusor para apagar a mensagem da NVRAM, se voce não resetar a mensagem, vai continuar dando a mensagem de erro e a maquina não vai inicializar. Boa sorte

Valeu pela dica, mas ja foi resetado, quando entra em modo de manutenção e reseta ela volta ao normal ,copia sem problemas durante um tempo depois volta a mensagem de erro.