



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Problemas com minhas Maquinas: Laser Jet CM1015 e DCP8065

Subject: Re: Problemas com minhas Maquinas: Laser Jet CM1015 e DCP8065

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 10/12/2012 08:11:51

Belt é a esteira. Sua troca não é nenhum bicho de sete cabeças,mas se tiver pouca ou nenhuma experiência, talvez seja melhor pedir ajuda.