



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Erro alinhamento hp 8500 pró**

**Subject: Re: Erro alinhamento hp 8500 pró**

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 10/12/2012 09:58:45

pode ser sujeira em algum sensor, tinta nos contatos ou no laser que acompanha o carro de impressão, o ideal seria ter outro para testar.

ou tambem pode ser a cabeça de impressão com problemas..