



Forum: LASER

Topic: Lexmark X203N erro 927.03

Subject: Lexmark X203N erro 927.03

Enviado por: Degribe

Enviado em: 15/01/2013 10:55:17

Bom dia,

Tenho 2 Lexmarks X203N que estão com erro 927.03 - Service Fan Failure. Já realizei a troca do cooler, da placa lógica e não consegui solucionar o problema. Alguém sabe como resolver?
Obrigado.