



Forum: LASER

Topic: Brother HL-2140 - Atolamento de Papel

Subject: Re: Brother HL-2140

Enviado por: Intrax

Enviado em: 21/01/2013 09:10:38

Olá, Giovanniw!

Vamos ver se pode me ajudar novamente. Uma das impressoras Brother HL-2140, que voltou a funcionar após o reparo nos balancins dos solenóides, não está imprimindo na lateral esquerda das páginas. A impressão fica bem fraca, e passa a normal no resto do documento, da esquerda para a direita, ao longo de toda a página. Já troquei a unidade do tambor por uma nova, pois pensei ser o cilindro, e nada, continua dando o mesmo problema Alguma dica?

Um abraço!

Intrax