



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera - "Geral" , dicas, manuais e ajuda a quem precisar.**

**Subject: Re: Kyocera - "Geral" , dicas, manuais e ajuda a quem precisar.**

Enviado por: toppan

Enviado em: 31/01/2013 20:09:20

Citando:

toppan escreveu:

Citando:

toppan escreveu:

Ola pessoal, ou Fabiotacca, veio aqui uma fs 2010, com o seguinte problema, segundo o cliente, ela atola e que deu pra entender que imprimir uma folha mas apenas a metade, e na segunda atola, as vezes atola mais ou menos quase antes de chegar no fusor ja na primeira folha, pelo que presencie nela agora no final do dia, e como nunca fiz manutenção em kyocera desconfio do sensor de papel, ou buchas do fusor creio que exista, e caso o colega ai tenha pra cotar algumas peças referente esta fs 2010 agradeço.

Enganei seria uma fs 1010

e este tópico é exatamente o que ocorre

"

[target=" blank">http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&order=ASC&topic\\_id=9351&forum=2&move=next&topic\\_time=1328662843](http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&order=ASC&topic_id=9351&forum=2&move=next&topic_time=1328662843)

Consegui fazer funcionar ate instalar no pc pra saber se iria imprimir varias folha, acontece que deu uns estalos e começaram piscar luzers uma vez o de papel e 3 vezes simultaneos do fusor, papel e pronto, deixando inoperante, desmontei o fusor e vi a lamapada com varias faixas de tons, negros, cinzas e cores mais claras, na medição move muito pouco, alguem teria esta lampada ou teria outra compativel.