



Forum: LASER

Topic: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Subject: Re: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Enviado por: pedropar

Enviado em: 03/02/2013 12:19:02

e tem que verificar os contatos do cartucho se tiver com baixa condução da defeito,as vezes tem que trocar as chapinhas por outra,ou uma boa limpeza.