



Forum: LASER

Topic: Multifuncional HP M1522 Erro Fantasma

Subject: Re: Multifuncional HP M1522 Erro Fantasma

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 06/02/2013 16:28:51

ta com bastante cara de ser a placa fonte,

verifica a tensao que esta sendo passada para ela vinda da parede.

tensão a mais ou a menos costuma dar esses pepinos.