



Forum: LASER

Topic: LASERJET M 3035XS

Subject: Re: LASERJET M 3035XS

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 07/02/2013 10:06:56

Cara falando sinceramente nao sei oque pode fazer o fusor girar mais devagar que as outras coisas,...

vc tem outro fusor igual pra testar?

ai tiraria-mos a duvida se o problema é no fusor ou não na maquina.