



Forum: LASER

Topic: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Subject: Re: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Enviado por: clemilsons

Enviado em: 01/03/2013 17:53:12

Citando:

orlandomeg escreveu:

Boa noite amigo, ja tive este problema tanto na 1515 como na 1215, entrei no site da hp fiz uma atualização de firmwere e deu resultado, tenta isto e depois posta para sabermos se deu resultado.

Pra mim também resolveu apenas com a atualização do firmware, valeu pela dica! 🙏

CP1515n