



**Forum: LASER**

**Topic: Lexmark E250 dn erro de tração do papel**

**Subject: Lexmark E250 dn erro de tração do papel**

Enviado por: alojadomauro

Enviado em: 11/03/2013 08:51:40

Pessoal

estou com uma Lex E250dn na bancada e ela estava puxando mais de uma folha e automaticamente acabava dando atolamento de papel.

Desmontei fiz limpeza completa, so não troquei as peças de borracha do conjunto de tração do papel pelo simples motivo,

Maquina de prefeitura nunca tem grana para comprar peças.

Limpei certinho para pelo menos usar um pouco mais.

porem eu mesmo com o manual de serviços, matei algum processo que agora puxa sim uma folha, mas nao chega ate a unidade de fusao, aquele sensor que fica logo abaixo do conjunto de foto condução não esta funcionando mais.

nao sei se inverti algum dos cabinhos na placa logica ou sei la o que fiz.

alguem teria alguma instrução ou outro manual, ate vista explodida para eu entender onde errei e corrigir isso?

desde ja agradeço