



Forum: LASER

Topic: Lexmark E250 dn erro de tração do papel

Subject: Re: Lexmark E250 dn erro de tração do papel

Enviado por: alojadomauro

Enviado em: 11/03/2013 16:56:49

Ja resolvi e identifiquei o erro, so uma coisa, alem das peças que preciso comprar que são as borrachas do kit de tração e nao sei se instalei certo a tampa traseira onde tem o solenoide de revesro se tenho de prender ele com a abinha fechada;

alguem sabe onde compro peças desse modelo?

9 40X2854 1 4 Tray 1 wear strips

11 40X2824 1 1 Manual input sensor assembly

4 40X2823 1 1 Duplex and media sensor assembly

7 56P1820 2 Paper feed, ACM tires (RO)