



Forum: LASER

Topic: HP laserjet 1100 - não esta puxando a folha

Subject: Re: HP laserjet 1100

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 18/03/2013 21:59:47

Vinib

Troque o separador de folhas.

<http://csprinter.com/produtos/RF5-2832-000/>

Simionato