



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: temperatura ext alta na samsung clx 3170

Subject: Re: temperatura ext alta na samsung clx 3170

Enviado por: Visitante

Enviado em: 23/03/2013 17:22:58

Olá! Quando acontece isto, vc tem que retirar o fusor e verificar se os rolos estão colados, se o termostato está aberto.

Dá pra saber se o fusor está ok, medindo continuidade entre os dois pinos do P?J maior. Se não tiver, o fusor precisa ser reparado.

Se o fusor não estiver ok, o equipamento não vai funcionar.