



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: temperatura ext alta na samsung clx 3170

Subject: Re: temperatura ext alta na samsung clx 3170

Enviado por: jcg

Enviado em: 25/03/2013 09:32:50

concordo com o ARX, mas depois de vc ter repado o fusor, também faça alguns testes na placa fonte, verifique de preferência os triacs, eles podem estar em curto também...