



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300+II com problema na Impressão

Subject: Re: LX 300+II com problema na Impressão

Enviado por: ASC

Enviado em: 02/04/2013 14:43:08

Citando:

PBJAIRCOSTA escreveu:

Ok obrigado, mas a cabeça estava com uma bobina queimada, fiz o pedido de outra cabeça e estou esperando chegar para montar e fazer outro teste.

Ola amigo! Como voce disse que a cabeça de impressão esta com uma bobina queimada, meça tambem os transistores da cabeça de impressão na placa logica, pode de ser que tambem tenha danificado algum transistor, pois se a placa logica tiver com algum transistor queimado voce vai queimar a cabeça de impressão nova tambem, faça os testes e boa sorte.