



Forum: LASER

Topic: Brother 8085DN - não esta reconhecendo folha na bandeja 2

Subject: Re: Brother 8085DN

Enviado por: ViniB

Enviado em: 04/04/2013 16:00:43

Oi, essa mola ta certo, andei pesquisando e falaram que pode ser a plaquinha que controla os sensores que fica do lado esquerdo da impressora, vou tentar trocar depois posto o resultado.
Valeu