



Forum: VENDA DE PEÇAS

Topic: HP M1132 FAZENDO BARULHO NAS ENGRENAGENS

Subject: Re: HP M1132 FAZENDO BARULHO NAS ENGRENAGENS

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 19/04/2013 13:40:33

boa tarde. sabe nos dizer melhor que tipo de barulho é?
ja pegou ela com esse problema ou foi após algum prochecimento ?
ja verificou se nao é a engrenagem do pick-up roller?