



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP 8500A PLUS congestionamento do carro de impressão

Subject: Re: HP 8500A PLUS congestionamento do carro de impressão

Enviado por: MAICONDRC

Enviado em: 19/04/2013 22:05:54

Hoje desmontei a impressora toda, toda mesmo e montei checando peça por peça. Não encontrei nada de erra aparente, e continua com o mesmo problema batendo o carro 1 ou duas vezes no atuador próximo ao disco encoder e aparece a mensagem de obstrução do carro de impressão. Bem, estou começando a achar que o problema possa ser no sensor da fita encoder que fica na placa do carro de impressão, visto que já troquei a fita e continuou com o problema. Só não tenho certeza se é ou não porque não entendi quando tirei o carro de impressão de outra impressora HP 8500 a909 que está funcionando e coloquei na HP 8500 PLUS deu um erro fatal de tela azul como se não estivesse reconhecendo o carro da outra. Tem ideia porque isso acontece? Esse modelo não é compatível com o outro? Pelo que sei é.