



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson TX125 Piscando as luzes

Subject: Epson TX125 Piscando as luzes

Enviado por: LauroSouza

Enviado em: 20/04/2013 18:46:54

Olá galera, estou com uma TX125 aqui que está piscando as 3 luzes, no manual técnico aponta defeitos no scanner, CR motor e PF motor, mas testei todos e só o scanner e o PF motor que me parecem estranhos, quando ligo ela, o carro se desloca pouco e volta pra posição onde estava, o scanner anda um pouco também e volta ao ponto inicial. e o PF motor roda rápido, mas por um curto período de tempo, aí então ela continua piscando a luz de power como se estivesse aguardando mas algo, depois de um tempo ela acende as três luzes de erro geral. O que pode ser? O sensor encoder do PF motor? ou o próprio PF motor?