



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX 4600 erro #02-000

Subject: Re: Samsung SCX 4600 erro #02-000

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/04/2013 08:53:00

Verifique o fusor. Provavelmente esteja com o termostato aberto.

O problema está nele.