



Forum: LASER

Topic: Taskalfa 205c "Laser Collor"

Subject: Re: Taskalfa 205c "Laser Collor"

Enviado por: Passira

Enviado em: 30/04/2013 20:15:37

É bem possível que as unidades de cargas estejam provocando essas listras.

Vai ter que limpar manualmente com estopa e liquido tipo VEJA.

Se vc conseguir resolver, posta o resultado.

Boa sorte!