



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother 8157 - Erro 71

Subject: Re: Brother 8157 - Erro 71

Enviado por: Visitante

Enviado em: 15/05/2013 19:59:08

Não tive este problema não.

Mas vai uma dica que não sei se vc está seguindo.

Sempre que temos um problema elétrico é importante verificar a tomada elétrica para evitar problemas de queima de componentes.

Se a energia é 127v, na tomada nova, o fase fica à direita, o neutro à esquerda e o terra no furo do meio. E um detalhe que deve ser verificado é que o furo do meio tem que estar pra cima.

Uma tomada bem aterrada e com a polarização nesta ordem, dificilmente irá ter problema na parte elétrica do equipamento.

<http://i.imgur.com/v4yPSsz.png>

Caso tenha muita oscilação na energia, é preciso colocar estabilizador de acordo com o equipamento.