



Forum: LASER

Topic: Impressora hp Laserjet 3050 atolando papel

Subject: Re: Impressora hp Laserjet 3050 atolando papel

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 18/05/2013 18:17:38

Confere o separador de papel. Comece limpando,se não funcionar faça a substituição