



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: Erro FX-890**

**Subject: Re: Erro FX-890**

Enviado por: renansd

Enviado em: 20/05/2013 12:46:16

Citando:

tecPenna escreveu:

experimente trocar o SLA4052 da placa lógica, pode estar com problema, tem 2 desses, geralmente é o mais próximo dos conectores dos motores. boa sorte.

Amigo, boa tarde!

Encontrei o CI para venda (25,00) que você citou e gostaria de saber qual a função dele? Ele é o controlador do motor do carro? Esse problema que mencionei acontece sempre no auto teste e as vezes em impressões via PC, tanto por LPT1 ou USB. Veifiquei aqui e parece ser uma solda um pouco complicada já que não sou perito em solda. Vale a pena fazer essa troca? Já testei carro, cabeça, cabo flat, motor, sensores... e o problema continua...

Fico no aguardo!

Grato!